

Link do produktu: <https://rafex.eu/termometr-universalny-srebrny-z-higrometrem-p-203326.html>



Termometr Uniwersalny Srebrny Z Higrometrem

Cena	29,40 zł
Numer katalogowy	RAFEX003139
Kod EAN	5904816019421
Producent	Browin

Opis produktu

Uniwersalny termometr z higrometrem - pozwoli Ci na odczyt temperatury (w zakresie od -30°C do +50°C), a także wilgotności powietrza! Przydatny higrometr, sprawia, że urządzenie to sprawdzi się nie tylko w domach, ale również w magazynach, archiwach, bibliotekach i przemyśle spożywczym! Bezproblemowy montaż - dzięki uchwytni, który znajduje się na górze termometru bez problemu przywieszysz to urządzenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu! Czytelna duża skala - ułatwia szybki odczyt temperatury (od -30°C do +50°C). Znajdujący się pod termometrem okrągły higrometr pozwala na odczyt wilgotności powietrza (od 0% do 100% RH). Minimalistyczny design - prosty, prostokątny kształt, minimalistyczna skala oraz srebrny kolor sprawiają, że termometr ten sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. Uniwersalny termometr z higrometrem stosowany głównie do odczytu temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczeń. Dzięki higrometrowi - przyrządowi pozwalającemu na pomiar wilgotności względnej powietrza, urządzenie to znajdzie zastosowanie nie tylko w domach, ale także w magazynach, archiwach, bibliotekach i przemyśle spożywczym. Urządzenie posiada bardzo czytelną skalę, która pozwala na odczyt temperatury od -30°C do +50°C, a wbudowany pod termometrem okrągły higrometr pozwala określić % wilgotności powietrza (od 0 do 100% RH). Dzięki specjalnemu uchwytni, a także standardowemu rozmiarowi (5,5 cm x 1 cm x 25 cm), urządzenie bez problemu zawieszysz w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Ze względu na prosty, prostokątny kształt i srebrny kolor tworzywa z jakiego został wykonany, termometr z pewnością wpasuje się idealnie w styl każdego pomieszczenia pozwalając na szybkie i łatwe poznanie temperatury oraz wilgotności powietrza. Dane techniczne: Zakres temperatur od -30°C do +50°C Tolerancja błędów do +/- 1°C Zakres wilgotności od 0% do 100% RH Tolerancja błędów do +/- 5%